

广水市安全生产委员会办公室

市安委办关于对广水市亿盈矿业有限公司 四条重大安全隐患进行挂牌督办的 通知

广水市亿盈矿业有限公司、市应急管理局、长岭镇人民政府、市非煤矿山安全生产专业委员会成员单位：

为持续深入推进安全生产重大隐患排查整改，有效防范和坚决遏制重特大事故，按照《湖北省安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》规定，根据2023年5月16日国家矿山安全监察局湖北局对广水市亿盈矿业有限公司进行抽查检查，发现20条隐患（含4条重大隐患），经核查评估，报市政府同意，市安委会办公室决定对广水市亿盈矿业有限公司4条重大安全隐患进行挂牌督办（见附件）。现将有关事项通知如下：

一、认真落实整改责任。各地、各有关部门和单位要坚持“人民至上、生命至上”的理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的原则，落实企业（单位）主体责任、行业监管责任和属地管理责任，扎



实开展挂牌重大隐患整改治理工作。同时,市应急管理局要结合实际,确保所有排查的隐患一律整治清零。

二、狠抓隐患整改督办。市应急管理局要建立领导协调、部门强化督办、企业整改落实的工作机制,按照“一隐患一专班、一隐患一方案”和“五落实”(责任、措施、资金、期限和应急预案)要求,细化整改方案,狠抓整改落实。广水市亿盈矿业有限公司自收到通知之日起10日内将整改方案报督办单位审定。在隐患整改期间,市应急管理局要加强隐患整改全程跟踪督办,及时协调解决整改过程中存在的问题,按要求将隐患整改进展情况报送市安委会,直至隐患整改按期销号。

三、认真落实隐患整改核查验收。隐患整改工作完成后,广水市亿盈矿业有限公司要严格按照销号程序及时向督办单位报送书面验收申请,由督办单位组织专家实地核查验收。经验收合格后向市安委会申请审核销号。对整改督办责任不落实而导致生产安全事故的,将依法依规追究相关责任单位和责任人员的责任。

联系人:蔡浩磊,电话:0722-6232435。

附件:市安委办2023年挂牌督办亿盈矿业4条重大安全隐患一览表



市安委办 2023 年挂牌督办亿盈矿业四条重大安全隐患一览表

序号	隐患名称	地址	隐患主要内容	整改要求	责任单位	督办单位	完成时间
1	广水市亿盈矿业有限公司边坡超过设计高度安全隐患	长岭镇龙泉寺村	+185m-+170m 边坡台阶高度超过设计高度(15 米), 违反《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》(矿安〔2022〕88 号) 第四条规定。	降低边坡高度, 最终边坡台阶高度达到设计高度 15 米	广水市亿盈矿业公司	市委办	2023 年 7 月 1 日
2	广水市亿盈矿业有限公司安全平台安全隐患	长岭镇龙泉寺村	+185m 平台宽度未按设计值(5 米) 设置安全平台, 违反《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》(矿安〔2022〕88 号) 第十二条规定。	采取平整或者加固等方式使安全平台宽度符合 5 米的设计宽度	广水市亿盈矿业公司	市委办	2023 年 7 月 1 日
3	广水市亿盈矿业有限公司未自上而下开采安全隐患	长岭镇龙泉寺村	未采用自上而下的开采顺序进行分台阶开采, 违反《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》(矿安〔2022〕88 号) 第三条规定。	采用自上而下的顺序分台阶开采	广水市亿盈矿业公司	市委办	2023 年 7 月 1 日
4	广水市亿盈矿业有限公司边坡滑坡安全隐患	长岭镇龙泉寺村	+185m、+170m 平台边坡存在滑移现象, 存在横向及纵向放射状裂缝, 违反《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》(矿安〔2022〕88 号) 第八条规定。	加固和修整, 引导上部水流向等, 防止滑坡	广水市亿盈矿业公司	市委办	2023 年 7 月 1 日

